

Recalibrage radars anticollision - faces avant des véhicules Véhicules nécessitant calibrage après toute dépose-repose du PC avant

Les radars anticollision équipant les faces avant de bon nombre d'automobiles récentes et commandant le freinage d'urgence ou encore le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) nécessitent d'être recalibrés dès qu'ils sont physiquement déplacés.

Les véhicules suivants sont équipés de série ou en option d'un ou plusieurs dispositifs anticollision positionnés soit directement sur le PC avant, soit sur la calandre, elle-même démontée et remontée dans l'opération.

Si le véhicule est bien équipé, Il est impératif de recalibrer le / les dispositifs dès la moindre dépose-repose du PC

Cette liste est non exhaustive – merci de nous signaler par mail à contact@digitalcar.fr toute incohérence ou véhicule concerné qui n'y figurerait pas.

MARQUE	MODÈLE	ANNÉE (à partir de)	PRÉCISIONS
ALFA ROMEO	TONALE	2022 +	
	A1 - A3	2019 +	
	A5	avant 07/	2024
	A6	avant 10/	2024
	A8	2018 +	Suivant options
AUDI	Q2 - Q3	2019 +	
	Q4	2021 +	
	Q5 - Q7 - Q8	2018 +	
	Q6	avant 202	22
	Q8 ETRON	2023 +	
			-
BMW	iX3 - X1	2020 +	
			-
BYD	HAN	2022 +	
טוט	SEAL U	2024 +	
	C4 X	2024 +	
CITROËN	C5 X	2022 +	
	E C4 - E C4 X	2024 +	
	ATECA	2018 +	
	BORN	2021 +	
CUPRA	FORMENTOR	0000 .	
	LEON	2020 +	
	RAVAL	2023 +	
	DUSTER 3	2024 +	
DACIA	JOGGER	2021 +	
	SANDERO 3	2021 +	
DS	DS 4	2021 +	
FORD	CAPRI	2024 +	
	RANGER RAPTOR	2022 +	
	TRANSIT CUSTOM 2	2023 +	
	EXPLORER	2020 +	

as.			
MARQUE	MODÈLE	ANNÉE (à partir de)	PRÉCISIONS
HYUNDAI	KONA 2	2023 +	
IVECO	DAILY 3	2021 +	
JEEP	COMPASS	2023 +	
LEXUS	Tous modèles	2019 +	
LYNC & CO	01	2020 +	
MAN	TGE	2018 +	
MASERATI	LEVANTE	2022 +	
MAZDA	CX30 CX60 M2 - M3	2019 + 2022 + 2021 +	
MERCEDES	Tous modèles	2013 à 2017	Si Distronic (visible sur le volant) Sauf certains
		2018 +	Classe GL à vérifier
MG	MG4 - MG5	2021 +	
NISSAN	ARIYA	2022 +	
OPEL	ASTRA ASTRA L FRONTERA 3 GRANDLAND	2024 + 2022 + 2024 + 2021 +	
PEUGEOT	308 408	2022 +	
	3008 III 5008 III	2024 +	





Recalibrage radars anticollision - faces avant des véhicules Véhicules nécessitant calibrage après toute dépose-repose du PC avant

Les radars anticollision équipant les faces avant de bon nombre d'automobiles récentes et commandant le freinage d'urgence ou encore le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) nécessitent d'être recalibrés dès qu'ils sont physiquement déplacés.

Les véhicules suivants sont équipés de série ou en option d'un ou plusieurs dispositifs anticollision positionnés soit directement sur le PC avant, soit sur la calandre, elle-même démontée et remontée dans l'opération.

Si le véhicule est bien équipé, Il est impératif de recalibrer le / les dispositifs dès la moindre dépose-repose du PC

Cette liste est non exhaustive – merci de nous signaler par mail à contact@digitalcar.fr toute incohérence ou véhicule concerné qui n'y figurerait pas.

MARQUE	MODÈLE	ANNÉE	PRÉCISIONS	
		(à partir de)		
RENAULT	AUSTRAL	2022 +		
	CAPTUR 2	2021 +	restylé	
	KANGOO 3	2021 +	TOSTYTO	
	ESPACE 6 E-tech	2023 +		
	MEGANE 5 E-tech	2022 +		
	R 5	ZUZZ 1		
	RAFALE	0004		
	SCENIC 5	2024 +		
	SYMBIOZ			
SEAT	Tous modèles	2020 +		
SKODA	SUPERB	2015 +		
SKODA	Tous modèles	2020 +		
SUZUKI	SWIFT	2024 +		
	VITARA			
TOYOTA	AYGO X	2022 +		
	BZ4X	2023 +		
	CHR	2018 +		
	COROLLA			
	LAND CRUISER	2022 +		
	RAV 4	2019 +		
	YARIS	2018 +		
	EX30	2023 +		
VOLVO	V60	2022 +		
	XC40-XC60	2019 +		

MARQUE	MODÈLE	ANNÉE (à partir de)	PRÉCISIONS
VW	CRAFTER	2017 +	
	GOLF 7	2017 +	Suivant version
		2018 +	
	POLO	2019 +	
	T CROSS		
	T ROC		
	TIGUAN		
	CADDY	2020 +	
	GOLF 8		
	ID		
	3/4/5/6/BUZZ		
	T7		

V040925L

